

Erneuter Zwischenfall bei KRONOSPAN

Die Kette der Zwischenfälle bei KRONOSPAN nimmt kein Ende. In der Nacht vom 2. auf den 3. Januar kam es in einer Produktionshalle zu einem Brand der Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr bald unter Kontrolle war und sich auf eine Halle eingrenzen ließ. Heute wird das Löschwasser, das sich in der Halle aufgestaut hat, abgepumpt – das Löschwasser wurde also nicht auf dem üblichen Weg entsorgt, damit die Gewässer nicht belastet werden. Ein Feuerwehrmann hat sich angeblich leicht verletzt.

Die Brandursache wird derzeit noch geprüft. Unseren Information nach ist eine Fehlfunktion in der Produktionskette die Ursache. Die Produktion der Holzplatten wird voraussichtlich für 2 Wochen gestoppt werden.

Wie kann es sein, dass sich die Pannen und Zwischenfälle häufen? Handelt es sich dabei um Sicherheits- und Wartungsmängel? Warum werden solche „Zwischenfälle“ nicht direkt kommuniziert und die Bevölkerung und die Autoritäten aufgeklärt? Immerhin war Frau Bürgermeisterin und die BIGS an Ort und Stelle was zu begrüßen ist.

Die BIGS fordert eine schnellstmögliche und transparente Aufklärung über diesen neuen Zwischenfall.

Mitgeteilt von der BIGS

Sanem, den 4. Januar 2021